



C18S17 F4

87-259

Science: Artificial Satellite (Soviet)

HUELLA DEL SURVEYOR-3 -- Esta fotografía recibida del Surveyor-3 muestra la huella que dejó una de las "patas" de aterrizaje de la nave espacial en la superficie de la Luna. La forma de material triturable de nido de abeja en la base de la "pata" es visible en la huella. Debajo de la huella están la "pata" y una parte de la nave espacial. El Surveyor-3 "rebotó" tres veces después de su "toque" inicial el 19 de abril, cuando unas pequeñas rocas se interpusieron en su aterrizaje. La nave terminó por posarse en el interior de un cráter de descenso suave, en la zona del Mar de las Tormentas, justamente debajo del ecuador lunar en la parte oriental de la Luna frente a la Tierra.

