

66-1004

desde el surveyor I. En la parte superior derecha puede verse el horizonte lunar. En la esquina inferior derecha donde la nave espacial realizó su histórico aterrizaje "suave". En la parte superior izquierda se muestra la línea de datos perdida durante el proceso de transmisión y recepción. Esta es una fotografía de 600 líneas.

Science: Artificial Satellite (Continued)

C18516F8

2 de Junio de 1966  
reunidos  
de

