

67-3804

Science: Artificial Satellite (SURVEYOR)

C18S16 F9

HIERRO EN LA LUNA -- Los científicos espaciales norteamericanos afirman que la evidencia de minerales en la Luna que llevan hierro es visible en esta fotografía recibida del Surveyor-5. Pueden verse dos franjas metálicas verticales montadas sobre una de las tres "patas" de aterrizaje de la nave espacial. La de la izquierda está imantada y está cubierta con material de la superficie lunar que según opinión de los científicos contiene hierro. La franja de la derecha es idéntica, excepto que no lleva imán. Está limpia de material lunar. El Surveyor-5 fue lanzado el 8 de septiembre desde Cabo Kennedy y realizó un aterrizaje suave tres días después en el Mar de la Tranquilidad de la Luna.

