

73-1898

Science: Astronautics (SKYLAB)

DESPLIEGANDO EL PANEL SOLAR --- Este dibujo muestra cómo los tripulantes del Skylab trabajaron para desplegar el panel solar en su estación espacial en órbita después de cortar la abrazadera metálica en la parte inferior izquierda. Un soporte de contención se había congelado y tuvo que romperse para soltarlo. El comandante de la misión Pete Conrad y el Dr. Joseph Kerwin liberaron con éxito el ala de la energía durante su paseo por el exterior de la estación espacial.

